

令和6年度 久御山町通学路交通安全プログラム対策一覧表【継続】

A: 年度内に実施

B: 可能であれば今年度を実施

C: 令和7年度実施

D: 令和8年度以降実施

 ・・・対策が完了した箇所

年度	点検箇所								要望	対策予定	対策済	機関名	対策予定 評価	備考
	番号	主路線名	従路線名	交差点名	所在地	小学校名等	課題内容							
R3	1	町道 電電グランド線				御牧小学校	自転車も走行可能な歩道で、歩行空間の安全・快適性を確保するため		歩道の拡幅整備		町道管理者	D	看板は設置済み、R7設計R8工事予定	
R5	2	町道 栄名木川通り線			栄3丁目	東角小学校	川の北側にはガードレールがないので危険。	ガードレールの設置	防護柵の設置		町道管理者	A	R7 2/10~3/7の間に設置予定	

令和6年度 久御山町通学路交通安全プログラム対策一覧表【新規・御牧校区】

- A: 年度内に実施
- B: 可能であれば今年度を実施
- C: 令和7年度実施
- D: 令和8年度以降実施

 ・・・対策が完了した箇所

年度	点検箇所								要望	対策予定	対策済	機関名	対策予定評価	備考
	番号	主路線名	従路線名		交差点名	所在地	小学校名等	課題内容						
R6	1	町道	東一口・古川線	町道	田井・東一口線	東一口	御牧小学校	朝の登校時間とトラックの出入りが重なるので危険	何か対策がないか	電柱に通学路である旨を知らせる看板を巻き付ける。	看板設置済	町道管理者	A	運送会社の車両
R6	2	町道	市田・島田線			野村地下道前	久御山中学校	地下道前の横断歩道で直進車と横断者の接触事故が多発している	再度対策を	車道に出ている樹木があるので所有者を特定し剪定する。カーブミラーの角度が合っていないので調整する	12/2樹木剪定、カーブミラーの角度調整済	町道管理者	A	第1回視察箇所 カーブミラー、横断歩道あり ボランティアによる見守りは継続して依頼していく(H28) 横断歩道の塗り直し済(H30警察署)

令和6年度 久御山町通学路交通安全プログラム対策一覧表【新規・佐山校区】

A:年度内に実施

B:可能であれば今年度に実施

C:令和7年度実施

D:令和8年度以降実施

…対策が完了した箇所

年度	点検箇所							要望	対策予定	対策済	機関名	対策予定評価	備考		
	番号	主路線名		従路線名		交差点名	所在地							小学校名等	課題内容
R6	1	町道	場内5号線	町道	新開地・林線		新開地	佐山小学校	脇道からの見通しが悪く車両が歩道を跨いで頭を出しており歩行者に危険	停止線等設置して欲しい	停止線を引くことが可能か検討	停止線を引く基準に満たないため教委より学校に児童への注意喚起	教育委員会	A	変形丁字路であり、歩道が一部建物の死角になるため、停止線の有無にかかわらず、合流車両は停止から徐行しつつ左右を確認して合流する必要がある。警察は検討したが建物があり見通しが悪く一時停止線を引く基準に満たない
R6	2	町道	佐古1号線	町道	松陽台西2の通り線		松陽台	佐山小学校	住宅街の中の車の往来があり危険	横断歩道を設置して欲しい	北側は交通量を調査し横断歩道設置を検討(警察)南側はカーブミラーにかかるとる樹木の所有者を特定し剪定を要望依頼、カーブミラーの角度調整(町道管理者)	樹木の剪定済、カーブミラーの角度調整済 通学路注意の看板を付近の電柱に設置済(町道管理者) 横断歩道の設置基準でないため学校に児童への注意喚起(教委)	町道管理者 教育委員会	A	第1回視察箇所 警察は交通量を調査した結果、交通量が少ないため横断歩道を設置する基準に満たない
R6	3						佐山 佐古	佐山小学校	道幅が広くスピードを出す車が出て危険	ゾーン30やグリーンベルト設置などきっちりとした安全対策を	通学路であることを注意喚起する看板を設置する	3/13通学路であることを注意喚起する看板を4箇所新設、1箇所老朽化のため交換	町道管理者	A	調査の結果交通量が著しく多い道路ではないがスピードを出す車への注意喚起のための通学路であることの看板を設置済
R6	4	府道	宇治淀線				下津屋地区	佐山小学校	横断歩道が消えかけている	カラーの横断歩道にして目立たせたい。	カラーの横断歩道の検討して実施	12/23カラー部塗装施工済(山城北土木)	警察 山城北土木	B	白色部については警察へ施工依頼済
R6	5	町道	市田9号線				市田 (珠城橋)	佐山小学校	水路沿いの道から珠城橋上に横断歩道がなく危険	横断歩道設置希望	教委より学校へ通学路の変更を提案	教委より学校へ通学路の変更を提案、児童への注意喚起済	教育委員会	A	第1回視察箇所 交通量が少ないため横断歩道を設置する基準に満たない 横断するより南下しての通学を提案
R6	6	府道	八幡宇治線	町道	市田・佐山線		市田	佐山小学校	交差点において安全な待機場所がない	ガードレール設置希望	西側の南側は調査後ラバーポール設置可能見込み 北側1個位南側2個位	西側にラバーポール設置済 北側1個、南側2個	山城北土木	A	第1回視察箇所 調査の結果待機場所の下には水道管が埋まっているためガードレールは設置できない
R6	7	町道	市田・佐山線				市田 (新珠城橋)	佐山小学校	水路沿いの通学路に向かうために歩道が無い道路を通り横断歩道が無い所を渡るため危険	横断歩道等何かしらの安全対策を希望	新珠城橋の南側欄干に注意喚起の看板設置	新珠城橋の南側欄干に注意喚起の看板設置済	町道管理者	A	第1回視察箇所 横断歩道の設置に必要な待機場所が無いため通行車両に注意喚起をする
R6	8	国道	第二京阪側道	町道	田井・林線		佐山	久御山中学校	通行車両と通学自転車が接触の恐れがあり危険	何かしらの安全対策を希望	カーブミラーの設置	カーブミラーの設置	町道管理者	A	

令和6年度 久御山町通学路交通安全プログラム対策一覧表【新規・東角校区】

- A: 年度内に実施
- B: 可能であれば今年度を実施
- C: 令和7年度実施
- D: 令和8年度以降実施

・・・対策が完了した箇所

年度	点検箇所							要望	対策予定	対策済	機関名	対策予定評価	備考
	番号	主路線名	従路線名		交差点名	所在地	小学校名等						
R6	1	町道 田井・林線	町道 宮ノ後・北畑線	開拓橋手前		東角小学校	スピードを出して交差点を通過する自動車があり危険。大型車進入禁止の標識があるが入ってきて方向転換をする	何か対策がないか	大型と思われる車両が入ってきた場合は教委が警察に連絡し車両を調査依頼し警察が適切な対応をする	大型と思われる車両が入ってきた場合は教委が警察に車両を調査依頼し警察が適切な対応をする	教育委員会 警察	A	学校にはどのような車が進入してきたか特徴を聞いて教育委員会へ報告してもらうこと
R6	2	町道 栄西2の通り線	町道 栄本通り線	点滅信号		とうずみこども園	速度を守らず通行する車が出て危険。信号待ちの待機場所が狭い。	待機場所の拡張	こども園にお散歩時の待機の仕方について指導する	こども園にお散歩時の待機の仕方について指導済	教育委員会	A	ゾーン30箇所である。過去、協議によりラバーポールやカードレールを設置している。信号機付き横断歩道であるため、通行する車両に注意して待機してもらいたい。また、定期的に啓発活動も行っている。現況から見て、待機場所の拡張余地は無い(町道管理者)
R6	3	国道 24号線	町道 田井・林線	栄		とうずみこども園	歩道の街路樹の剪定、左折の車の見通しが悪く危険	木の剪定。左折後すぐ横断者ありの看板設置	優先的に伐採できないか、注意喚起看板を設置出来ないか課内協議する	1/17街路樹剪定済	国道事務所	A	第1回視察箇所 注意喚起看板はすでに左折前24号線に3箇所設置済のため完了とする