

平成28年度久御山町交通安全プログラム対策一覧表

対策箇所	所在地	校区	課題内容	対策内容	対策状況	対策実施機関	対策年度	備考
①	国道1号を潜る下津屋地下道	佐山小 久御山中	・地下道の見通しが悪く、車との接触の危険性がある ・車・バイクの通行禁止時間帯に通行がある	・29年度プログラムで検討	一部済	警察署 町道路管理者 町教育委員会	H29	・道路形状等の課題があり、29年度プログラムで検討 ・通行許可書を持っている車両もあり、通行が0にはならないため、児童生徒に注意喚起した
②	下津屋堤防沿い	佐山小 久御山中	・道路幅が狭く、車道と歩道の区別がない	・白線、グリーンベルトの設置	実施困難	—	—	・道路幅員が不足、白線の設置は難しいため、児童生徒に注意喚起した
③④	栄本通線 栄3丁目北側線	東角小 久御山中	・車の通行量が多い ・スピードを出さず通り抜けの車が多い	・交通指導員の継続配置	済	町教育委員会	H28	・交通指導員の配置は継続して実施していく ・車、バイクに注意するよう児童生徒に注意喚起した
				・通学路標識の増設	済	町道管理者	H28	
				・ゾーン30の指定	済	町道管理者	H28	
⑤	国道1号を潜る野村地下道	久御山中	・地下道からあがってきた生徒が、車・バイクとの接触の危険性がある	・登校指導、ボランティアによる見守り	済	町教育委員会	H28	・カーブミラー、横断歩道あり ・ボランティアによる見守りは継続して依頼していく ・地下道からあがった時に、一時停止するよう生徒に注意喚起した
⑥	第二京阪国道市田交差点西側	久御山中	・歩道の中心に電柱が立っており、通行のスペースが狭い	・関西電力(株)へ電柱の移設要望	済	町道管理者	H28	・すぐには移設できないため、生徒に注意喚起した
⑦	新珠城交差点	佐山小	・信号、横断歩道が無く、車の通行量も多く、横断が危	・ゾーン30の指定	済	町道管理者	H28	・斜め横断をしないように児童

⑦	初環城又左点	久御山中	険。 ・白線が消えている箇所あり	・白線の引き直し	済	町道管理者	H28	生徒に注意喚起した
⑧	第二京阪国道市田都市 下水路沿い交差点東側	佐山小	・遊歩道をバイクが通行する ため、歩行者との接触の危険 性がある	・バイクの通行禁止	未	警察署 町道路管理者 町教育委員会	H29	・29年度プログラムで歩行者、 自転車、バイクの分離等を検 討
⑨	市田	佐山小 久御山中	道路幅が狭いが、スピードを 出す車が多い	ゾーン30の指定	済	町教育委員会	H28	・車、バイクに注意するよう児 童生徒に注意喚起した
⑩	第二京阪国道新珠城交 差点東側	久御山中	・町道から道路に通行する 際、道路幅が狭くなっており、 接触の危険性がある	・対策なし	—	—	—	・曲がり角がフェンスになってお り、見通しが良いため
⑪	浄水場南側	佐山小 久御山中	・電柱とゴミ捨て場があり、歩 道が狭くなっている	・対策なし	—	—	—	・一定の通行スペースは確保さ れているため
⑫	佐山小学校南側	佐山小 久御山中	通行禁止時間帯に車・バイク の通行がある	・取り締まりの継続実施	済	警察署 町教育委員会	H28	通行許可書を持っている車両 もあり、通行が0にはならない ため、児童生徒に注意喚起し た
⑬	佐古・佐山線	佐山小 久御山中	道路幅が狭く、車道と歩道の 区別がない	・白線、グリーンベルトの 設置	実施困難	—	—	道路幅員が足りないため、白 線の設置は難しい
⑭	森宮東から村東に渡る橋	御牧小	鉄橋が錆びており、橋の強度 の心配がある	・補強、塗装	済	町道管理者	H28	