

久御山町通学路交通安全プログラム対策一覧表【継続】

…対策が完了した箇所

令和3年3月

年度	点検箇所								対策(案)	対策予定	対策済	機関名	整備期間		備考
	番号	主路線名	従路線名	交差点名	所在地	小学校名等	課題内容	短期					中～長期		
30	1	国道 1号	町道	下津屋5号線	下津屋(地下道)	佐山小 久御山中	地下道内の人通りが少なく、中が暗い。	①照明の新規設置又は既存の照明の照度を上げる	①照明のLED化		①町道管理者	-	○	施行済	
29	2	町道 市田9号線	町道	田井・市田線 市田・佐山線	久御山町市田新 珠城	佐山小	抜け道として交通量が非常に多く、周囲の見通しも悪い交差点であり、通学路と交差しているため、通学児童が危険にさらされている。「焼肉 珠城」店前の交差点で自転車と車が衝突する危険がある。	①クランク状の交差点を改良、信号設置 ②一時停止線の設置	①交差点の改良 ②一時停止線の設置		①町道管理者 ②警察署	-	○	①町新市街地整備室が、H30年度測量設計・現地調査業務を実施し、R1～2年度で道路詳細設計・用地買収を行い、R3年度に交差点改良工事を行う。(R1町道管理者、R3新市街地整備室) ②一時停止線の設置について上申予定(H30警察署) ※交差点改良工事終了後に規制実施について検討予定	
29	3	町道 田井・林線			久御山町田井新 荒見	佐山小 久御山中	田井・林線からは見通しが良いが、場内14号線側からだ通学路だとわかりづらく、車がスピードをだして通行し、危険である。	路面標示の設置	路面標示の設置		警察署	-	○	一時停止線と標識については設置済み。 「止まれ」の路面標示については、上申済み。(H30警察署) ※令和3年度予算により施工予定	
28	4	町道 市田島田線		野村橋	久御山町野村村 東	久御山中	地下道からあがってきた生徒と、車・バイクが接触する危険性がある。また、交差点で信号待ちをしている車両の間から直進するバイク等と接触事故が起きている。	横断歩道の塗り直し	横断歩道の塗り直し		警察署	○	-	施工済	
30	5	国道 第二京阪道路	府道	八幡宇治線		佐山小 久御山中	横断歩道の白線が薄れており、安全を確保できないため。	横断歩道の塗り直し		横断歩道の塗り直し	警察署	○	-	施工済	
30	6	国道 第二京阪道路	町道	市田島田線		佐山小 久御山中	横断歩道の白線が薄れており、安全を確保できないため。	横断歩道の塗り直し		横断歩道の塗り直し	警察署	○	-	上申済み。(H30警察署) ※令和3年度予算により施工予定	
30	7	府道 宇治・淀線	町道	佐山・下津屋線		佐山小	横断歩道の白線が薄れており、安全を確保できないため。	横断歩道の塗り直し		横断歩道の塗り直し	警察署	○	-	施工済	
30	8	町道 佐山・下津屋線	町道	室ノ城・東荒見2号線		佐山小 久御山中	横断歩道の白線が薄れており、安全を確保できないため。	横断歩道の塗り直し		横断歩道の塗り直し	警察署	○	-	施工済	
30	9	町道 田井・林線	町道	佐山・野村線		佐山小 久御山中	横断歩道の白線が薄れており、安全を確保できないため。	横断歩道の塗り直し		横断歩道の塗り直し	警察署	○	-	東西に渡る横断歩道は上申予定。(R1警察署)南北に渡る横断歩道はあまり薄れていないため、優先度は低い。(H30警察署) ※令和3年度予算により施工予定	

久御山町通学路交通安全プログラム対策一覧表【継続】

…対策が完了した箇所

令和3年3月

年度	点検箇所							対策(案)	対策予定	対策済	機関名	整備期間		備考
	番号	主路線名	従路線名	交差点名	所在地	小学校名等	課題内容					短期	中～長期	
30	10	町道 新開地・林線	町道 市田・佐山線			佐山小 久御山中	標識が老朽化しており、認識しづらいため。	老朽化した標識の交換	老朽化した標識の交換		警察署	○	-	施工済
R1	11	町道 坊之池3号線	町道 西一口・島田線		坊之池坊村中	御牧小 久御山中	十字路でスピードを出している車が多く、南病院の駐車場からの出入りから死角になって危ないので一時停止線とグリーン塗装をしてほしい。	①一時停止線の設置 ②歩行者用通路のグリーン塗装	②グリーンベルトの設置 ③十時線引き直し ④みなし停止線の設置		①警察署 ②③④町道管理者	○	-	①一時停止規制の必要性は認められない。(警察署) ②③交差点内の十時線の引き直しとみなし停止線の設置を実施。(R1町道管理者) ④グリーンベルトを設置予定。(R1町道管理者)
R1	12	府道 八幡宇治線	町道 西一口・島田線		坊之池沖ノ内	御牧小	南病院の方向からの車が右折するとき左側からくる車が見えにくいので一時停止線を設置してほしい。歩行者の信号の点滅も早いので、青信号を長めにしてほしい。横断歩道に横断中の旗を設置してほしい。	①一時停止線の設置 ②路面へ交差点注意喚起表示 ③横断中の旗の設置	③横断中の旗の設置 ④停止線の引き直し		③町教育委員会 ④警察署	-	○	①主要道路に一時停止線の設置は不可。(R1警察署) ②交通量を考慮した結果、信号の秒数については現行の秒数が適当である。(R1警察署) ③横断中の旗を設置予定。(R1町教委) ④停止線の引き直しについて上申予定。(R1警察署) ※令和3年度予算により施工予定
R1	13	町道 佐山・下津屋線			下津屋	佐山小 久御山中	下津屋地区の通学路道幅も狭い上、自動車、バイクが減速せずに通過する。土日以外7-9は、歩行者優先道路の標識はあるが、通行止めにはされていない。 ①標識の設置(30km規制) ②ガードレールの設置 ③ゾーン30申請 ④集合場所に横断歩道の設置 ⑤トンネルの下を警察に取り締めて欲しい。	①ゾーン30の指定又は速度規制 ②ガードレールの設置	②④グリーンベルトの設置 ※施行が難しいためグリーンベルト整備とする。 ②④通学路についてはグリーンベルトを設置		②④町道管理者 ①③⑤警察署	-	○	①朝の時間帯は通行が禁止されている箇所であり、地元の方は許可証を持っている車の通行がある。通過する車やバイクはおおよそが地元の方で、速度を計測した結果、時速30キロを超えている車はほぼ認められなかったため、速度規制は難しい。(R1警察署) ※ゾーン30以外の対策を道路管理者を含め検討が必要 通り抜け車両対策であり、ゾーン30の設置が有効な対策と認定できない。 ②道幅が狭いため、ガードレールを設置することは困難である。(R1町道管理者) ②④グリーンベルトの設置済み。(R2町道管理者)
R1	14				松陽台、佐山、佐古	佐山小 久御山中	車両が速度をあげて通行するため、児童生徒に衝突する危険性がある。	ゾーン30の指定	ゾーン30の指定		警察署 町道管理者	-	○	ゾーン30の指定を検討する。ただし、かなり広範囲であることから、検討に時間を要する。(R1警察署、町道管理者)
R1	15	町道 栄本通り線	町道 栄東3の通り線		栄	東角小	東から西へ向かう車が、歩行者が横断歩道を渡ろうとして待っていてもスピードをあげて通行するので、横断歩道があることをわかりやすくするために、横断歩道にカラー塗装をしてほしい。	①横断歩道をカラー塗装	①横断歩道をカラー塗装 ①横断歩道をカラー塗装		①町道管理者	○	-	①横断歩道のカラー舗装を実施した。(R1町道管理者)

久御山町通学路交通安全プログラム対策一覧表【新規・御牧校区】

…対策が完了した箇所

令和3年3月

年度	点検箇所							対策(案)	対策予定	対策済	機関名	整備期間		備考
	番号	主路線名	従路線名	交差点名	所在地	小学校名等	課題内容					短期	中～長期	
R2	1	府道 八幡・宇治線	町道 北川顔9号線		北川顔風呂田	御牧小 久御山中	信号及び横断歩道はあるが、車も多く、歩行者信号が押しボタン式な為、信号無視をする車も見られます。下校時は、特に一人二人で帰る子供が多く、更に子供の安全を守りたい。そのため、車からも目立つように歩道のカラー塗装をお願いします。	歩道のカラー塗装			府道管理者	-	○	
R2	2	町道 西一口・島田2号	町道 中島2号線		中島沖ノ内	御牧小	横断歩道はあるのですが、トラック車の通りが非常に多い場所です。下校時の人数がかなり少ないため、歩道のカラー塗装で車への注意を促し、下校時の事故の無いようにしたい。	歩道のカラー塗装			町道管理者	-	○	
R2	3	町道 田井・東一口線	町道 中島・森線		相島曾根東	御牧小	小学校前の交差点にて南北から来る車は、一時停止、速度制限がない為、スピードを減速しない車があるので、南北道路にも①一旦停止の道路ラインと標識を設置して欲しい。また、②速度制限を明確にして欲しい。	①一時停止線の設置 ②速度制限標識の設置	②道路管理者との現場確認を要する	警察署 町道管理者	-	○	①全方向の一時停止規制はしない。(警察署)	
R2	4	町道 田井・東一口線	町道 市田島田線		野村井ノ坪	御牧小 久御山中	中学校南の交差点歩道にガードレールを設置して欲しい。	ガードレールの設置	道路管理者との現場確認を要する	警察署 町道管理者	-	○	横断歩道があり、ガードレールを設置できないことからカラー化をした。	

久御山町通学路交通安全プログラム対策一覧表【新規・佐山校区】

…対策が完了した箇所

令和3年3月

年度	点検箇所							対策(案)	対策予定	対策済	機関名	整備期間		備考
	番号	主路線名	従路線名	交差点名	所在地	小学校名等	課題内容					短期	中～長期	
R2	1 町道	新開地・林線	町道		佐古内屋敷	佐山小	学校南側の道路の交通量も多く、速度を出して通過する自動車が多いので、目立つようにして欲しい。	横断歩道カラー塗装		横断歩道カラー塗装	①町道管理者	-	○	横断歩道のカラー舗装済み。(R2町道管理者)
R2	2 町道	場内3号線	町道		佐古外屋敷	佐山小	砂利の駐車場入り口付近や路上駐車車両・送迎の車があり、下校時には児童が道路に出て通行する事もあり危険である。	外側線の設置			警察署 町道管理者	-	○	

久御山町通学路交通安全プログラム対策一覧表【新規・東角校区】

…対策が完了した箇所

令和3年3月

年度	点検箇所								対策(案)	対策予定	対策済	機関名	整備期間		備考
	番号	主路線名	従路線名		交差点名	所在地	小学校名等	課題内容					短期	中～長期	
R2	1	町道 東角1号線				栄	東角小	①公園の植え込みから樹木がはみ出して危険 ②道路のへこみが危険	①植樹の剪定。 ②道路のへこみの補修をする。	①植樹の剪定。 ②道路のへこみの補修をする。		①②町道管理者	-	-	①②維持補修で対応
R2	2	町道 栄本通り線	町道	栄本通り線		開拓橋西交差点	東角小	交通マナーが悪く、信号無視も多い。久御山高校生の自転車通学の生徒とすれ違いなどが危険である。	久御山高校へ注意喚起のお願い	久御山高校へ注意喚起	久御山高校へ注意喚起のお願い。	町教育委員会	-	○	
R2	3	町道 栄本通り線	町道	栄西2の通り線		久御山町栄3丁目	東角小	信号待ちのスペースがなく、危険である。	歩行者溜まりの車線分離標の設置	歩行者溜まりの車線分離標の設置	児童生徒への注意喚起 信号待ち部分に車線分離標を設置済	町道管理者 町教育委員会	-	○	車線分離標設置済み。 児童生徒へ注意喚起